


# Sprängskiss



## RESERVDDELSLISTA

<b>DETALJ</b>	<b>BESKRIVNING</b>	<b>ANT.</b>
1	Klingskydd (med skruv, vingmutter, stöd för skyddet)	1
2	Geringsstyrning (med inställningsratt och sexkantmutter)	1
3	Parallellanslag	1
4	Vänster sågbord	1
5	Höger sågbord	1
6	Övre ram	1
7	Låsmutter för klinga	1
8	Yttre fläns	1
9	Sågklinga	1
10	Inre fläns	1
11	Oljetätning för motor	1
12	Motor (med skruv)	1
13	Kondensator (med skruv)	1
14	Huvudram (med skruv)	1
15	Vattentät strömbrytare (med vattentätt gummihölje)	1
16	Bärhandtag	1
17	Gummifot	4
18	Nätsladd	1
19	Bussning för dragavlastning	1
20	Skydd för nätsladd	1
21	Universalnyckel	1